



Bjelkeklammer TCS 41 HCP

Bruksområde

Med dette bjelkeklammeret kan foten tres inn i hullbildet i ryggen av skinnen System 41. Dette gir enkel tilgang til lysåpningen i skinnen, og for videre klamring av rør, eller feste av annet utstyr.

Materiale

Støpejern, HCP

Merk

Følg monteringsanvisningen i esken ved kjøp av hel eske

Montering

Montering i hullbildet: Tre foten i hullbildet på skinnen System 41. Vri deretter 90°. Stram bolten for hånd, og deretter 1 1/2 omdreining med håndverktøy. Stram låsemutteren.

Teknisk data

Type	Nominell last kN	Gripetykkelse [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
TCS 41	4,0	20	0.116	50	3442669