




Fastpunktsbrakett XW F

Bruksområde


Benyttes sammen med Glidesko for fastpunktsapplikasjon.

Beskrivelse

Demonter glideplaten fra glideskoen. Monteres deretter til bjelkeprofil F80 eller F100 ved hjelp av 4 stk Formlock FLS F skruer.

Materiale

Materiale: Stål, HCP¹⁾



Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
XW F 80	1.300	1	110356 *
XW F 100	1.600	1	113087 *

* Bestillingsvare

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.